

Test certificate

2240042

Prüfprotokoll

Test certificate

Certificat de contrôle

S 33 cNe

Prüfprotokoll zu Maschine:	Test certificate of machine:	Certificat de contrôle pour machine:
Maschinen-Nr.:	Machine serial no.:	No matricule: 0.27.0400
Kunde:	Customer:	Client:

Diese Maschine erfüllt die Qualitätsanforderungen gemäss Vertrag.

This machine fulfills the quality requirements according to contract.

Cette machine remplit les exigences de qualité selon contrat.

Thun,

Dieses Prüfprotokoll ist ein Teil der Qualitätssicherung der Studer AG.

This test certificate is part of the quality assurance scheme of the company Studer.

Ce certificat de contrôle fait partie des mesures de maintien de qualité de Studer.

Die von Hand einge-tragenen Werte wurden aufgerundet. Sie müssen unter den vordruckten Soll-Werten liegen.

The measuring results entered in handwriting were rounded up. They should be less than the printed nominal values.

Les résultats de mesure, inscrits à la main, ont été arrondis. Ils doivent être en-dessous des valeurs nominales imprimées.

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Table des matières

Page

Titelblatt

Title page

Page de titre

1

Voraussetzungen

Prerequisites

Conditions préliminaires

2

Benennungen

Designations

Désignations

3

Maschinengeometrie

Geometry of machine

Géométrie de la machine

5

Erstellt:	B. Schneiter	05 Jun 95	general d/e/f	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert:	M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		1 / 19
Freigabe:	F. Fiebelkorn	12 Oct 12					

Test certificate

Maschinen—Nr.:

Machine serial no.:


No matricule:

027-0400

Benennungen

Designations

Dénominations



1 Maschinenbett	1 Machine base	1 Bâti de la machine
2 Werkstückspindelstock	2 Workhead	2 Poupée porte—pièce
3 Schleifscheibe	3 Grinding wheel	3 Meule
4 Werkstückschlitten (Z—Achse)	4 Workpiece slide (Z—Axis)	4 Coulisser porte—pièce (axe X)
5 Reitstock	5 Tailstock	5 Contre poupée
6 Schwenktisch (Option)	6 Swivel table (Option)	6 Table orientable (Option)
7 Schleifspindelstock	7 Wheelhead	7 Poupée porte—meule
8 Schleifspindelstockschlitten (X—Achse)	8 Wheelhead slide (X—Axis)	8 Coulisser porte meule (axe X)

Erstellt: B. Schneider	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12	d/e/f	PP 0091 400 B	13		3/ 19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					




Test certificate

Mach.-No.: 027. 0400

Maschinen- geometrie

Geometry of machine

Géométrie de la machine



Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure		Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart
				zulässig permissible admissible µm/mm
				gemessen actual mesuré µm
1 Werkstücktisch / workpiece table / table porte-pièce				
Parallelität bzw. Geradheit der Tischflächen zur Führungsbahn des Bettes. a) waagrecht b) senkrecht Parallelism resp. straightness of the table surfaces in re- lation to the bed guideway. a) horizontal b) vertical Parallélisme et rectitude des sur- faces de table par rapport aux glis- sières du bâti. a) horizontal b) vertical	 oder/or/ou 	Messuhr Dial-indicator Comparateur	Messständer auf Schleifspindel- stock. Bei Schwenktischausfüh- rung, diesen in Nullstellung schwenken. a) Taster gegen Anschlagfläche stellen, Z-Achse bewegen und Anzeigeänderung ablesen. b) Taster gegen Auflagefläche stellen, Z-Achse bewegen, ablesen. <i>Install the measuring mount on the grinding spindle head. With swivelling table version adjust it to the zero po- sition.</i> a) Set the feeler against the stop surface. Traverse the Z axis and read the dif- ference shown by the indicator. b) Set the feeler against the stop surface, traverse the Z axis and read the in- dicator. Support de mesure sur la poupée porte-meule. Avec version de table orientable l'amener à la position zéro. a) Placer le comparateur contre la sur- face de butée, déplacer la coulisse Z et relever la variation affichée. b) Placer le comparateur contre la sur- face d'appui, déplacer la coulisse Z, relever.	a) 8/400 oder/or/ou 10/650 oder/or/ou 15/1000 oder/or/ou 20/1600 örtliche Toleranz Local tolerance Tolérance locale 5/200 b) 10/400 oder/or/ou 15/650 oder/or/ou 20/1000 oder/or/ou 25/1600 örtliche Toleranz Local tolerance Tolérance locale 5/200
2 Werkstückspindel / workhead spindle / broche porte-pièce				
Rundlauf der Auf- nahmebohrung der Werkstück- spindel. Concentric running of the workpiece spindle bore.		Zylindrischer Messdorn mit Aufnahmeschaft entsprechend der Werkstück- spindel. Messuhr Cylindrical mea- suring arbor with taper correspon- ding to the work- piece spindle. Dial indicator	Messdorn in Aufnahmebohrung. Messuhr an Dorn anstellen. Spindel drehen und grösste Anzeigeänderung ablesen. Messung bei a) Messung bei b) <i>Install the measuring arbor in the bore. Adjust the dial gauge feeler according to the arbor. Turn the spindle and read the maximum deviation on the dial gauge.</i> Measurement at a) Measurement at b)	a) 3 b) 6/100 Additional workhead a) 3 b) 6/100

Erstellt:	B. Schneiter	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert:	M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		5/ 19
Freigabe:	F. Fiebelkorn	12 Oct 12	d/e/f				

Test certificate



Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure	Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart
			zulässig permissible admissible µm/mm
			gemessen actual mesuré µm
Faux—rond de l'alésage de la broche porte—pièce.	Arbre cylindrique avec queue correspondant à la broche porte—pièce. Comparateur	Arbre de contrôle dans la broche porte—pièce. Placer le comparateur sur l'arbre. Tourner la broche et relever la variation (sauf q'avec pointe installée fixe). Mesure en a) Mesure en b)	

3 Werkstückspindel / workhead spindle / broche porte—pièce

Parallelität der Werkstückspindelachse zur Z—Achsbewegung. a) in der Waag—rechtebene b) in der Senkrechte—ebene		Zylindrischer Messdorn mit Aufnahmeschaft entsprechend der Werkstückspindel. Messuhr	Messdorn in Aufnahmebohrung. Messtaster bei 1 anstellen. Spindel drehen bis auf Mittelstellung des Rundlaufes. Mit Z—Achse um Messlänge verfahren. Spindel drehen bis Mittelstellung. Differenz von 1 zu 2 ermitteln. a) 2 gleich oder näher der Schleifscheibe als 1. b) 2 gleich oder höher als 1.	a) 6/100 b) 8/100	1 5
Parallelisme of workpiece spindle axis to Z—axis movement a) on the horizontal plane b) on the vertical plane	Synchronous workhead 	Cylindrical measuring arbor with taper corresponding to workpiece spindle. Dial indicator	Install the measuring arbor in the tailstock quill and adjust the detector to 1. Rotate spindle to establish mean of arbor runout. Traverse the Z axis by the measuring length. Rotate spindle to establish mean of arbor runout. Determine the difference between 1 and 2. a) 2 is equal or nearer to the grinding wheel than 1 b) Equal or higher than 1.	Additional workhead a) 6/100 b) 8/100	
Parallélisme de l'axe de la broche porte—pièce par rapport au déplacement sur l'axe Z. a) Sur le plan horizontal b) sur le plan vertical		Arbre cylindrique avec queue correspondant à la broche porte—pièce. Comparateur	Arbre de contrôle dans la broche porte—pièce. Ajuster le comparateur sur 1. Tourner la broche jusqu'en position médiane d'excentricité. Déplacer sur l'axe Z la longueur de mesure. Tourner la broche jusqu'en position médiane. Déterminer la différence entre 1 et 2. a) 2 à la même distance ou plus près de la meule que 1. b) 2 à la même hauteur ou plus haut que 1.	Synchronous workhead a) 6/80 b) 6/80	



Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12	d/e/f	PP 0091 400 B	13		6 / 19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					

Test certificate

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure	Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart		
			zulässig permissible admissible µm/mm	gemessen actual mesuré µm	
5 Reitstock / tailstock / contre-poupée					
Parallelität der Reitstockpinole zur Z-Achsbewegung. a) in der Waagrechtenebene b) in der Senkrechteebene Parallelism of tailstock barrel to Z-axis movement. a) on the horizontal plane b) on the vertical plane Parallélisme du fourreau de contre-poupée par rapport au déplacement sur l'axe Z a) sur le plan horizontal b) sur le plan vertical		Zylindrischer Messdorn mit Aufnahmekonus entsprechend der Pinole. Messuhr Cylindrical measuring arbor with taper corresponding to the barrel. Dial indicator Arbre cylindrique avec queue correspondant au fourreau. Comparateur	Messdorn in Reitstockpinole, Messtaster bei 1 anstellen. Mit Z-Achse um Messlänge verfahren. Differenz von 1 zu 2 ermitteln. a) 2 gleich oder näher der Schleifscheibe als 1 b) 2 gleich oder höher als 1 Insert the measuring arbor into the tailstock barrel. Set the measuringfeeler at 1. Move the Z-axis the measuring length. Determine the difference between 1 and 2. a) 2 the same as or closer to the grinding wheel than 1. b) 2 the same as or higher than 1. Arbre de contrôle dans le fourreau de contre-poupée, ajuster le comparateur sur 1. Déplacer sur l'axe Z la longueur de mesure. Déterminer la différence entre 1 et 2 a) 2 à la même distance ou plus près de la meule que 1. b) 2 à la même hauteur ou plus haut que 1.	a) 6/100 b) 8/100	2 2
6 Spindel des Synchron-Reitstockes / spindle of the synchronous tailstock / broche de la contre-poupée synchronisée					
Rundlauf der Aufnahmebohrung der Spindel des Synchron-Reitstockes. Concentric running of the spindle bore of the synchronous tailstock. Faux-rond de l'alésage de la broche de la contre-poupée synchronisée		Zylindrischer Messdorn mit Aufnahmeschaft entsprechend der Reitstockspindel. Messuhr Cylindrical measuring arbor with taper corresponding to the spindle of the tailstock. Dial indicator Arbre cylindrique avec queue correspondant à la broche de la contre-poupée. Comparateur	Messdorn in Aufnahmebohrung. Messuhr an Dorn anstellen. Spindel drehen und grösste Anzeigeänderung ablesen. Messung bei a) Messung bei b) Install the measuring arbor in the bore. Place the dial indicator at the arbor. Turn the spindle and read the maximum deviation on the dial indicator. Measurement at a) Measurement at b) Arbre de contrôle dans la broche de la contre-poupée. Placer le comparateur sur l'arbre. Tourner la broche et relever la variation. Mesure en a) Mesure en b)	a) 3 b) 6/100	

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		8/19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12	d/e/f				



Test certificate

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure	Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart																
			zulässig permissible admissible µm	gemessen actual mesuré µm															
Parallélisme du déplacement d'axes de la contre-poupée synchronisée par rapport au déplacement de l'axe en Z.	Mandrin de mesure cylindrique avec cône de serrage selon le fourreau. Comparateur	Comparateur sur la coulisse transversale. 1) Placer la partie supérieure de la contre-poupée à droite. Mandrin de mesure dans la contre-poupée. Placer le comparateur sur le mandrin de mesure. Tourner la broche jusqu'à la position centrale du faux-rond. 2) Se déplacer avec la coulisse longitudinale en Z de 80 mm vers la droite, déplacer vers la gauche avec la contre-poupée de manière que le comparateur touche au même endroit que sous 1). Déterminer la différence entre 1) et 2).																	
9 Werkstückspindel + Reitstockpinole / workhead spindle + tailstock barrel / broche porte-pièce + fourreau de contre-poupée																			
Abstandgleichheit der Werkstückspindel- und der Reitstockpinolenachse zur Z-Achsbewegung. a) in der Waagrechtenebene b) in der Senkrechteebene Equality of the spacing between the workpiece spindle / the tailstock barrel axis and the Z-axis movement. a) on the horizontal plane b) on the vertical plane Même distance des axes de la broche porte-pièce et du fourreau de contre-poupée par rapport au déplacement sur l'axe Z. a) sur le plan horizontal b) sur le plan vertical	 	Zylindrische Messdorne mit Aufnahmeschaft entsprechend der Werkstückspindel bzw. der Reitstockpinole. Messuhr Cylindrical measuring arbors with taper corresponding to workpiece spindle and tailstock barrel. Dial indicator Arbres cylindriques avec queue correspondant à la broche porte-pièce et au fourreau de contre-poupée. Comparateur	Messdorne in Werkstückspindel resp. Reitstockpinole. Messtaster bei 1 anstellen. Mit Z-Achse um Messlänge verfahren. Differenz von 1 zu 2 ermitteln. a) 2 gleich oder der Schleifscheibe entfernt als 1 . b) 2 gleich oder höher als 1 . Install the measuring arbors in the workpiece spindle resp. in the tailstock barrel. Place the dial indicator at 1 . Traverse the Z axis by the measuring length. Determine the difference between 1 and 2 . a) 2 Equal or the grinding wheel is further away than 1 . b) 2 Equal or higher than 1 . Arbres de contrôle dans la broche porte-pièce et dans le fourreau de contre-poupée, ajuster le comparateur sur 1 . Déplacer sur l'axe Z la longueur de mesure. Déterminer la différence entre 1 et 2 . a) 2 à la même distance ou plus loin de la meule que 1 . b) 2 à la même hauteur ou plus haut que 1 .	<table><tr><td>a)</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>b)</td><td>20</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="3">Additional workhead</td></tr><tr><td>a)</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>b)</td><td>20</td><td></td></tr></table>	a)	20	10	b)	20	4	Additional workhead			a)	20		b)	20	
a)	20	10																	
b)	20	4																	
Additional workhead																			
a)	20																		
b)	20																		

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general d/e/f	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		10/19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					



Test certificate

Mach.—No.: _____

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure	Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart		
			zulässig permissible admissible µm	gemessen actual mesuré µm	
10.1 Schleifspindel 1 / grinding spindle 1 / arbre porte-meule 1					
Rundlauf des Aufnahmekegels der Schleifscheibe Concentric running of the grinding wheel receiving taper. Faux—rond du cône de l'arbre porte-meule		Zylindrischer Messring mit In- nenkegel ent- sprechend der Schleifspindel. Messuhr Cylindrical mea- suring ring with internal taper corresponding to the grinding spindle. Dial indicator Bague cylindri- que avec cône intérieur corres- pondant à l'ar- bre porte-meule. Comparateur	Messring auf Schleifspindel. Messtaster bei a resp. b anstellen. Spindel gleichmässig drehen und grösste Anzeigeänderung ablesen. Put the measuring ring onto the grin- ding spindle. Set the measuring head at a or b. Turn the spindle at a constant speed and note the largest change on the indicator. Baque de mesure sur l'arbre porte- meule, ajuster le comparateur sur a puis sur b. Tourner l'arbre régulièrement et rele- ver la plus grande variation affichée.	a) 5 b) 5	1 1
10.2 Schleifspindel 2 / grinding spindle 2 / arbre porte-meule 2					
Rundlauf des Aufnahmekegels der Schleifscheibe Concentric running of the grinding wheel receiving taper. Faux—rond du cône de l'arbre porte-meule		Zylindrischer Messring mit In- nenkegel ent- sprechend der Schleifspindel. Messuhr Cylindrical mea- suring ring with internal taper corresponding to the grinding spindle. Dial indicator Bague cylindri- que avec cône intérieur corres- pondant à l'ar- bre porte-meule. Comparateur	Messring auf Schleifspindel. Messtaster bei c resp. d anstellen. Spindel gleichmässig drehen und grösste Anzeigeänderung ablesen. Put the measuring ring onto the grin- ding spindle. Set the measuring head at c or d. Turn the spindle at a constant speed and note the largest change on the indicator. Baque de mesure sur l'arbre porte- meule, ajuster le comparateur sur c puis sur d. Tourner l'arbre régulièrement et rele- ver la plus grande variation affichée.	c) 5 d) 5	

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general d/e/f	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		11 / 19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					



Test certificate

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure	Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart	
			zulässig permissible admissible µm/mm	gemessen actual mesuré µm
11.1 Schleifspindel 1 / grinding spindle 1 / arbre porte—meule 1				
Parallelität der Schleifspindel zum Werkstücktisch in der Senkrecht—ebene. Parallelism of the grinding spindle to the workpiece table in the vertical plane. Parallélisme de l'arbre porte—meule par rapport à la table porte—pièce sur le plan vertical.		Zylindrischer Messring mit Innenkegel entsprechend der Schleifspindel. Messuhr <i>Cylindrical measuring ring with internal taper corresponding to the grinding spindle. Dial indicator</i> Bague cylindrique avec cône intérieur correspondant à l'arbre porte—meule. Comparateur	Messring auf Schleifspindel. Messtaster bei 1 anstellen. Spindel drehen bis auf Mittelstellung des Rundlaufes. Messständer auf Werkstücktisch verschieben. Spindel drehen bis auf Mittelstellung. Differenz von 1 zu 2 ermitteln. <i>Put the measuring ring on the grinding spindle. Set the measuring feeler at 1. Turn the spindle up to the mean deviation of concentric running. Shift the measuring mount on the workpiece table. Turn the spindle to mean position. Determine the difference between 1 and 2.</i> Bague de mesure sur l'arbre porte—meule, ajuster le comparateur sur 1; tourner l'arbre jusqu'à la position médiane du faux—rond mesuré; déplacer le support du comparateur sur la table porte—pièce. Tourner l'arbre jusqu'à la position médiane. Déterminer la différence entre 1 à 2.	☐ 10/100 2
11.2 Schleifspindel 2 / grinding spindle 2 / arbre porte—meule 2				
Parallelität der 2. Schleifspindel zum Werkstücktisch in der Senkrecht—ebene. Parallelism of 2nd grinding spindle to the workpiece table in the vertical plane. Parallélisme du 2ème arbre porte—meule par rapport à la table porte—pièce sur le plan vertical.		Zylindrischer Messring mit Innenkegel entsprechend der 2. Schleifspindel. Messuhr <i>Cylindrical measuring ring with internal taper corresponding to 2nd grinding spindle. Dial indicator</i> Bague cylindrique avec cône intérieur correspondant au 2ème arbre porte—meule. Comparateur	Messring auf Schleifspindel. Messtaster bei 1 anstellen. Spindel drehen bis auf Mittelstellung des Rundlaufes. Messständer auf Werkstücktisch verschieben. Spindel drehen bis auf Mittelstellung. Differenz von 1 zu 2 ermitteln. <i>Put the measuring ring on the grinding spindle. Set the measuring feeler at 1. Turn the spindle to the middle position of the out of roundness. Shift the measuring mount on the workpiece table. Turn the spindle to mean position. Determine the difference between 1 and 2.</i> Bague de mesure sur l'arbre porte—meule, ajuster le comparateur sur 1; tourner l'arbre jusqu'à la position médiane du faux—rond mesuré; déplacer le support du comparateur sur la table porte—pièce. Tourner l'arbre jusqu'à la position médiane. Déterminer la différence entre 1 à 2.	☐ 10/100

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general d/e/f	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		12/19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					

Test certificate






Mach.—No.: _____

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure		Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart	
				zulässig permissible admissible µm	gemessen actual mesuré µm
12.1 Werkstück— und Schleifspindel 1 / workhead and grinding spindle 1 / broche porte—pièce et arbre porte—meule 1					
Höhengleichheit von Schleifspindel— und Werkstückspindel—achse. <i>Equality of height between the grinding spindle and the workpiece spindle axis.</i> Egalité de hauteur des axes de l'arbre porte—meule et de la broche porte—pièce.		Zylindrischer Messring mit Innenkegel und Messdorn mit gleichem Durchmesser mit Aufnahmeschaft. Messuhr <i>Cylindrical measuring ring with inner taper and measuring arbor of the same diameter with taper shaft Dial indicator</i> Bague cylindrique avec cône intérieur et arbre de même diamètre avec queue. Comparateur	X—Achse in vorderster Stellung. Messring und Messdorn montieren und in Mittelstellung des Rundlaufes drehen. Differenz der beiden Messstellen ermitteln. (Messständer auf Werkstücktisch verschieben). <i>Move the X—axis into the front position. Mount the measuring ring and measuring arbor and turn to the middle position of the concentricity. Calculate the difference between the two measuring points. (Shift the measuring mount on the workpiece table).</i> Axe X en fin de course vers l'avant; monter la bague de mesure et l'arbre de contrôle, tourner les deux jusqu'à la position médiane du faux—rond mesuré. Déterminer la différence entre les deux mesures (déplacer le support du comparateur sur la table porte—pièce).	☐ 100	10
12.2 Werkstück— und Schleifspindel 2 / workhead and grinding spindle 2 / broche porte—pièce et arbre porte—meule 2					
Höhengleichheit von Schleifspindelachse 2 und Werkstückspindelachse. <i>Equality of height between the grinding spindle and the workpiece spindle axis.</i> Egalité de hauteur des axes de l'arbre porte—meule 2 et de la broche porte—pièce.		Zylindrischer Messring mit Innenkegel und Messdorn mit gleichem Durchmesser mit Aufnahmeschaft. Messuhr <i>Cylindrical measuring ring with inner taper and measuring arbor of the same diameter with taper shaft Dial indicator</i> Bague cylindrique avec cône intérieur et arbre de même diamètre avec queue. Comparateur	X—Achse in vorderster Stellung. Messring und Messdorn montieren und in Mittelstellung des Rundlaufes drehen. Differenz der beiden Messstellen ermitteln. (Messständer auf Werkstücktisch verschieben). <i>Move the X—axis into the front position. Mount the measuring ring and measuring arbor and turn to the middle position of the concentricity. Calculate the difference between the two measuring points. (Shift the measuring mount on the workpiece table).</i> Axe X en fin de course vers l'avant; monter la bague de mesure et l'arbre de contrôle, tourner les deux jusqu'à la position médiane du faux—rond mesuré. Déterminer la différence entre les deux mesures (déplacer le support du comparateur sur la table porte—pièce).	☐ 100	

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		13/ 19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12					

Test certificate

Mach.-No.: _____

Gegenstand der Messung Measuring object Objet de mesure		Messgerät Measuring equipment Appareil de mesure	Messanleitung Definition of measuring method Instruction pour l'exécution de la mesure	Abweichung Deviation Ecart	
				zulässig permissible admissible µm	gemessen actual mesuré µm
17 Genauigkeit auf programmierter Position / accuracy at programmed position / précision à la position programmée					
Genauigkeit der X-Achse auf einer programmierten Position. <i>X axis accuracy, at a programmed position.</i> Précision de l'axe X à la position programmée.	 oder/or/ou  oder/or/ou 	Messuhr oder Laser-Interferometer <i>Dial indicator or laser interferometer.</i> Comparateur ou Interféromètre à laser	Laser-Interferometer einrichten und nullen. Schleifspindelstock weg- (50mm) und wieder auf Nullposition zurückfahren. Anzeigewert ablesen. Messung sechsmal ausführen und grösste Differenz ermitteln. <i>Set up and zero laser interferometer. Move wheelhead away (50mm) and back to zero position. Read off displayed value. Carry out measurement six times and determine the highest difference.</i> Régler et mettre à zéro l'interféromètre au laser. Eloigner la poupée porte-meule course (50mm) et retourner à la position zéro. Lire la valeur affichée. Exécuter six fois la mesure et déterminer la différence maximale.	1	
18 Positioniergenauigkeit / axis positioning accuracy / précision de positionnement sur les axes					
Positioniergenauigkeit der X-Achse für mehrere Positionen und in beiden Richtungen. <i>X axis positioning accuracy for several positions and in both directions.</i> Précision de positionnement sur l'axe X, pour plusieurs positions et pour le déplacement dans les deux sens.	 oder/or/ou 	Laser-Interferometer <i>Laser Interferometer</i> Interféromètre à laser	Messpositionen programmieren. Laser-Interferometer einrichten. Ermitteln der Wiederholpräzision der Positionierung "R" auf der ganzen X-Achse nach ISO 230-2. <i>Programming the measuring position. Laser interferometer setup. Determine the repeatability of positioning "R" over the entire X axis, according to ISO 230-2.</i> Programmer les positions de mesure. Installer et régler l'interféromètre à laser. Déterminer la répétabilité du positionnement "R" selon ISO 230-2 pour toutes les positions programmées sur l'axe X.	Massstabsystem / measuring system / système de règles de mesure X = 0° S31/S32 S33/S40 S60 S30leanPRO R = 2,0 S21 R = 3,0 S41 R = 1,5 X = 30° S32 R = 2,0	



scemama sa
 Machines-outils, neuf et occasion
 Route de Soleure 145
 CH-2504 Biel/Bienne (Switzerland)
 tel. +41(0)32 344 20 60 fax 344 20 66
 www.scemama.ch info@scemama.ch

CH-3602 Thun, _____

Erstellt: B. Schneiter	05 Jun 95	general	Number/Version	Index	Chapter	Page
Geändert: M. Zürcher	03 Oct 12		PP 0091 400 B	13		19/ 19
Freigabe: F. Fiebelkorn	12 Oct 12	d/e/f				